



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA WASHINGTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0215-43	FECHA:	1 DE DICIEMBRE 2024




Foto 1: mejoramiento de puerta y las ventanas




Foto 2: mejoraamiento de lamina calibre 26



Foto 3: mejoramiento de piso ceramico





Foto 4: mejoramiento de estructura por falta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

