

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETHEL MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0223-43	FECHA:	02/07/2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULAS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE MODULOS




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO





Foto 4: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

