



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARRACHOCH I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0256-41	FECHA:	16 DE ABRIL 2024




Foto 1: mejoramiento portico con cubierto de lamina



Foto 2: Mejoramiento de piso para una mejor atencion a los niños iscritos.



Foto 3: Mejoramiento de puertas y ventanas ya que no contamos con ellas en el centro educativo



Foto 4: Mejoramiento de loza ya que los niños reciben clases en suelo de tierra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público