



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purullá, Baja Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Panimaquito, Purullá Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0284-43	FECHA:	12 DE FEBRERO 2024




Foto 1: mejoramiento de techo con estructura metalica tipo portico



Foto 2: mejoarmiento de aula, con piso ceramico




Foto 3: mejoramiento de sanitarios.








Foto 4: mejoramiento de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>  	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  
--	---