

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMAQUITO, PURULHA BAJA VERAPAZ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0284-43	FECHA:	29 DE JUNIO 2024



Foto 1. Mejoramiento de techo con estructura metalica tipo portico



Foto 2: mejoramiento de la cocina




Foto 3: MEJORAMIENTO DE SANITARIO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

