



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	9 DE ABRIL 2024




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REPOLLAL I  
 CONSEJO EDUCATIVO PURULHÁ BAJA VERAPAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REPOLLAL I  
 DIRECCION PURULHÁ BAJA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	9 DE ABRIL DE 2024



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	9 DE ABRIL DE 2024




Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	9 DE ABRIL DE 2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	9 DE ABRIL DE 2024



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--