

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1251-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



**Foto 1: Horcones de la cocina deteriorados**



**Foto 2: Pared de tabla en mal estado**



**Foto 3: Cocina en mal estado sin ventilación**



**Modulo 1 :Piso deteriorado**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Panchisvic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1251-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



**Modulo 2 :Piso deteriorado con grietas**



**Modulo 3:Piso con agujero**



**Modulo 4 :Piso en mal estado**



**Modulo 5 :Piso deteriorado con grietas**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público