



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1251-43	FECHA:	22 de abril de 2024




Foto 1: Colocación de piso



Foto 2: Eliminación de madera de la cocina



Foto 3: Colocación de piso



Foto 4: Colocación de blok en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

