



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PURULHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA CRUZ II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-1263-42 | FECHA: | 30/07/2024 |



Foto 1: planando el terreno para la cocina, baños y lavamanos



Foto 2: escabación de cemento





Foto 3: fundición de las partes de la cocina, lavamanos y baños



Foto 4: levantado de block de los tres bloque propuestos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|