



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rincón del Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1801-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: vista del modulo 3




Foto 2: Vista interna del modulo 1, esta deteriorado




Foto 3: Modulo 1 en el cual se muestra el deterioro, en la parte externa




Foto 4: Modulo 2 vista de interior de cocina, con necesidad de extractor de humo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público