



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rincon del Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1801-43	FECHA:	18 DE ABRIL 2024



Foto 1: Vista del modulo 3



Foto 2: vista interna del modulo 1, En mejoramiento



Foto 3: Modulo 1 en mejoramiento



Foto 4: Modulo 2 vista de interior de cocina, con necesidad de extractor de humo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público