

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVE. 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	1 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Instalación de cableado electrico




Foto 2: Instalación de nuevo cableado electrico en aulas y patio



Foto 3: Arreglo e impermeabilizante de cisterna



Foto 4: Arreglo de cajas de registro y patio



Foto 5: Arreglo de sanitarios



Foto 6: Arreglo de patio y cernido


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-36, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	3/04/2024




Foto 1: mantenimiento y colocación de el cielo falso esta en mal estado e instalación de cielo falso completo en 2 salones



Foto 2: Pintura de parales y techo de lámina



Foto 3: pintura de parales y techo de lámina




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

