

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVE. 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	8 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Instalaciones nuevas de cableado y alumbrado en aulas



Foto 2: Instalaciones de nuevo cableado eléctrico en patio




Foto 3: Arreglo de cisterna



Foto 4: cajas de registro de patio en buen estado



Foto 5: Sanitarios en buen estado



Foto 6: Mejoramiento y Cernido de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-36, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	8/04/2024



Foto1: Instalado el cielo falso en aulas y mejoramiento de ventilación en aulas



Foto 2: Techo y parales pintadas



Foto 3: Colocación de cielo falso en aulas




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

