

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto

ING. MARXEL A. MENDOZA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: PISO DE COCINA RAJADO Y PAREDES SUCIAS



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: PISO TORTA DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 10: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA BIODIGESTOR EN BAÑOS



Foto 11: LAMINA DE COCINA CON AGUJEROS Y PAREDES CON HUMEDAD.



Foto 12: LAMINA DE MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO



Firma y sello del Presidente de la CPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador