

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 60 Carretera Interamericana Aldea Hierba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0015-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024.



Foto 1: Falta de mueble fijo para cocina tipo isla




Foto 2: Falta de balcones para resguardo en cocina.



Foto 3: falta de balcones en salones para resguardo de material y equipo.



Foto 4: Falta de iluminación en salones



Foto 5: Falta de mantenimiento a puertas existentes.



Foto 6: falta de limpieza y mantenimiento a cisterna plastica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público