

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-51 LA ALAMEDA ZONA 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0020-42	FECHA:	14/05/2024



Foto1: CAMBIO DE TECHO Y HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA DE BODEGA O BIBLIOTECA



CAMBIO DE VENTANAS, TECHO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COCINA Y PARTE DEL COMEDOR



CAMBIO DE TECHA CORREDOR DE LA COCINA Y COMEDOR



CAMBIO DE TECHA CORREDOR DE LA COCINA Y COMEDOR





MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA, HABILITAR VENTANA PARA SERVIR LOS ALIMENTOS, TECHO VENTANAS Y ENERGIA ELECTRICA



MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA, HABILITAR VENTANA PARA SERVIR LOS ALIMENTOS, TECHO VENTANAS Y ENERGIA ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-51 LA ALAMEDA ZONA 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0020-42	FECHA:	14/05/2024




**MEJORAMIENTO DE TECHO CORREDOR EXTERNO DEL COMEDOR Y COCINA**




**FOTO DEL ALA A MEJORAR DE COCINA Y COMEDOR**




**Foto 3:**



**Foto 4:**




**Foto 5:**



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ODF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público