

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0020-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 1: Área para construcción de cisterna subterránea 3X3X2.50 metros cúbicos



Foto 2: Bomba de agua instalada para funcionar.




Foto 3: Pila fundida y con azulejo concluida.



Foto 4: Elaboración de un poyo para cocina auxiliar. Ver acta por el cambio de lugar.



Foto 5: Elaboración de un poyo para cocina principal. Ver acta por cambio de lugar.



Foto 6: Pintura de 2 muebles y forrado de 1 de cocina para almacenamiento de alimentos no perecederos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0020-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 7: Cambio de 6 chapas Vera por Yale.



Foto 8: Tinaco Rotoplast ya instalado con todos sus accesorios.



Foto 9: Bomba de agua ya instalada a la cisterna preparada para su funcionamiento.






Foto 10: Bodega ya finalizada con todos sus accesorios.



Foto 11: Instalaciones de cajas eléctricas ya concluidas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEFM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

