

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0021-43	FECHA:	15/02/2024



Foto 1: El centro educativo esta conformado por varios módulos actualmente



Foto 2: Aula con necesidad de cambio de cubierta.



Foto 3: La cubierta de lámina permite varias goteras al momento de lluvia



Foto 4: Necesaria la implementación de un piso de concreto con pendiente para que forme una rampa que permita acceder a la plataforma superior desde la inferior



Foto 5: Las unidades de iluminación tienen la necesidad de varias reparaciones.




Foto 6: Varios sanitarios no cuentan con sus accesorios hidráulicos para su pleno funcionamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público