



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Isabel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0021-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Desmontado de laminas



Foto 2: Limpieza del patio para la colocacion de pavimento



Foto 3: Colocacion de pavimento



Foto 4: Levantamiento de pavimento para la alineacion de escenario



Foto 5: Alineacion del Escenario




Foto 6: Colocacion de Piso en el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público