



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	13/07/2024




Foto1: Deterioro de las láminas de las alulas del segundo nivel.




Foto 2: Cambio de láminas de dos bajadas.




Foto 3: Fachada del frente de la escuela.



Foto 4: La parte de enfrente del establecimiento sin repello.




Foto 5: La parte superior del tercer nivel con dos tinacos de agua, lastimosamente no sube el agua de la cañería de la comunidad, no pudiendo abastecerla.




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

