

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Cambio de láminas de las dos aulas y corredor



Foto 2: Lijado y pintura de costaneras.




Foto 3: Picado de pared luego colocación de monocapa gris.



Foto 4: Primera mano con mococapa color gris.



Foto 5: Zanjeo donde irá la cisterna.



Foto 6: Fundición de cisterna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Escolar Público

