



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Colocación de la bomba hidroneumática para la cisterna.



Foto 2: Colocación de tapadera de la cisterna.




Foto 3: Culminación de la lámina troquelada calibre 26.



Foto 4: Entrega de los dos salones con el techado de láminas troqueladas.




Foto 5: Culminación del repello de la parte de enfrente del establecimiento.



Foto 6: Entrega de la pared repellada y pintada de la escuela.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

