

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	15/5/2024



Foto 1: COCINA. Cambio de planchas, reparación de bases, cambio de chimenea y colocación de azulejo en paredes.




Foto 2: Cancha: alumbrado eléctrico, colocación de bajadas y canales.



Foto 3: Baños del primer y segundo nivel: reparación de lavamanos, cambio de accesorios en los sanitarios y mijitorios.



Foto 4: Pasillos de la escuela: cambio de pila.



Foto 5: Salón Preparatoria B: realización de puerta en frente ya que no cuenta con ventilación e iluminación. Instalación de puerta de metal.




Foto 6: de Salón Cuarto A: colocación de balcones para proteger los vidrios contra golpes de pelotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF







[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	15/5/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---