

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	19/8/2024



Foto 1: **COCINA.** Cambio de planchas y colocación de azulejo



Foto 2: **Cancha:** Colocación de bajadas y canales.



Foto 3: **Piletas:** Colocación de pileta



Foto 4: **Techado:** Colocación de reflectores



Foto 5: **Salón Preparatoria B:** Colocación de piso cerámico



Foto 6: **de Salón Preparatoria A:** Colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	19/8/2024




Foto1: Salón Prepa A: Instalación de puerta.



Foto 2: Salón Cuarto A: Colocación de balcon.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P...

