

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	27/9/2024



Foto1: COCINA. Cambio de planchas y colocación de azulejo



Foto 2: Cancha: Bajadas y canales instalados.



Foto 3: Piletas: Pileta instalada



Foto 4: Techado: Reflectores instalados




Foto 5: Salón Preparatoria B: Colocación de piso cerámico



Foto 6: de Salón Preparatoria A: Colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	27/9/2024



Foto1: Salón Prepa A: Finalización de instalación de puerta.



Foto 2: Salón Cuarto A: Colocación de dos balcones, finalizado



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P

