



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Bola de Oro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bola de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0025-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Culminación de servicios sanitarios



Foto 2: Adquisición de puerta y desayunador con fundición de cemento



Foto 3: Implementación de techado en el corredor vacío



Foto 4: Implementación de campanas y extractores de humo




Foto 5: Mejorar escenario con piso



Foto 6: se necesita cernido en toda la orrila e implementar caída de agua para evitar estancamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dilja Esperanza Socoy Yancos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

