










REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 5/12/2023
 <p>Foto 1: Foto consultor</p>		 <p>Foto 2: Techo de lámina de aulas</p>	
 <p>Foto 3: Cielo falso de aula</p>		 <p>Foto 4: Balcones de ventanas</p>	
 <p>Foto 5: Cancha</p>		 <p>Foto 6: Frente de aulas y cancha</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: Chimaltenango	MUNICIPIO: Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Colonia el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: Fecha: 5/12/2023

 <p>Foto7: Canal de lámina obstruido</p>	 <p>Foto 8: Cocina/bodega</p>
 <p>Foto 9: Interior Aula</p>	 <p>Foto 10: Interior Aula</p>
 <p>Foto 11: Malla de protección oxidada</p>	 <p>Foto 12: Baños</p>



 Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández


 EVALUADOR DE CAMPO

 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa