



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0078-42	FECHA:	15/05/2024



**CERNIDO DE PARED DE ATRÁS DE LOS SALONES YA QUE SE FILTRA EL AGUA Y HAY MUCHA HUMEDAD DENTRO DE LOS SALONES.**



**MEJORAMIENTO EN COCINA CON LA COLOCACIÓN DE PISO Y ELABORACIÓN DE UN POLLO YA FORMAL PARA QUE LAS SEÑORAS PUEDAN TRABAJAR.**



**MEJORAMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE PISO Y AZULEJADO EN BAÑOS DE MAESTRAS Y BAÑOS DE LOS ALUMNOS.**



**MEJORAMIENTO EN AULAS CON LA COLOCACIÓN DE PISO PARA 4 SALONES.**



**MEJORAMIENTO EN LAVAMANOS DE NIÑOS CON LA COLOCACIÓN DE AZULEJO.**

Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CONSEJO EDUCATIVO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DIRECCIÓN ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO
---	--	---	--