



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0078-42	FECHA:	15/05/2024



MEJORAMIENTO DE PARED DE ATRÁS DE LOS SALONES YA QUE SE FILTRA EL AGUA Y HAY MUCHA HUMEDAD DENTRO DE LOS SALONES.




MEJORAMIENTO EN COCINA CON LA ELABORACIÓN DE UN TOP DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PISO.



MEJORAMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE PISO Y AZULEJADO EN BAÑOS DE MAESTRAS Y BAÑOS DE LOS ALUMNOS.



MEJORAMIENTO EN AULAS CON LA COLOCACIÓN DE PISO PARA 4 SALONES.



MEJORAMIENTO EN LAVAMANOS DE NIÑOS CON LA COLOCACIÓN DE AZULEJO.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CONSEJO EDUCATIVO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público