



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Cristo, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0082-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Cambio de inodoros y lavamanos con pedestal.



Foto 2: Impermeabilizar terraza segundo nivel.



Foto 3: Colocación de balcones en las ventanas del primer nivel.




Foto 4: Levantado de muro y fundición de banqueta y colocación de baranda.






Foto 5: Aplicando pintura en cenefa y corredor de aulas del segundo nivel.




Foto 6: Cambio de malla del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

