

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO#1: MUESTRA UN ESPACIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR UN ESPACIO PARA SANITARIO, TANTO EN EL ESPACIO DE NIÑOS Y DE NIÑAS.



Foto 2: MUESTRA UNO DE LOS SANITARIOS DONDE SE VE LA NECESIDAD DEL CAMBIO DE LA PORCELANA SANITARIO.



Foto 3: LA FOTOGRAFIA MUESTRA UNO DE LOS SANITARIOS DE VARONES DONDE MUESTRA LA NECESIDAD DE MEJORAMIENTO, DESDE EL AZULEJO HASTA LA PORCELANA SANITARIO.



Foto 4: SANITARIOS DE NIÑAS, DONDE SE MUESTRA LA NECESIDAD DEL CAMBIO DE PISO.



Foto 5: LA FOTOGRAFIA MUESTRA LOS LAVAMANOS LOS CUALES NECESITAN EL CAMBIO DE ESPACIO, PUES NO FUNCIONAN POR TENER LA TUBERÍA DAÑADA.




Foto 6: LA FOTOGRAFIA MUESTRA SANITARIOS CON PROBLEMAS DE TUBERÍA EL CUAL NECESITA CAMBIARSE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público