

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Avenida pasaje 1-113 casa "B" Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0090-43	FECHA:	06/09/2024



Foto1: Fundición de una cisterna frente a la cocina



Foto 2: Quitar, colocar pila para reparar el drenaje




Foto 3: Cambio de lámina en los sanitarios



Foto 4: Elaboracion y coloccion de puerta de metal en bodega.



Foto 5: Mantenimiento y pintura en puertas




Foto 6: Remodelacion de lavamanos en sanitario de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: 1



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo

