



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimalteango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED DR. PEDRO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0095-46	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Techo en la bodega



Foto 2: En este espacio se remozara la cocina y se hara un balcon en las ventanas.



Foto 3: Techo del laboratorio en mal estado



Foto 4: Techo en el laboratorio en mal estado.



Foto 5: Twecho de la parte de enfrente del Instituto




Foto 6: El Techo dentro del Laboratorio,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

