



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	02/11/2024



Foto 1: Instalación de azulejo en batería de sanitarios para niñas



Foto 2: Instalación de zulejo en batería de sanitario para niños



Foto 3: Levantado de muro y cernido en área de bodega



Foto 4: Instalación de piso en área de bodega



Foto 5: Instalación de piso en área de cisterna



Foto 6: Instalación eléctrica en cisterna y batería de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a este formulario, el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	02/11/2024



Foto 7: Instalación de tapadera en cisterna



Foto 8: Instalación de bomba de agua en cisterna



Foto 9: Techado de pila en frontispicio



Foto 10: Instalación de acoquin en la entrada principal a preprimaria



Foto 11: Instalación de puertas en sanitario de niños



Foto 12: Instalación de ventanas en cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	02/10/2024




Foto 13 : Instalación de valcones en área de cisterna



Foto 14: Instalación de piso en pasillo de cisterna



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público