

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruiz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	27/08/2024




Foto 1: Reparación de Cerco de muro perimetral con malla y alambre razor en la parte de atrás de la escuela




Foto 2: Reparación de Cerco de muro perimetral con malla y alambre razor en la parte de atrás de la escuela




Foto 3: Reparación de Cerco de muro perimetral con malla y alambre razor en la parte de atrás de la escuela




Foto 4: Reparación de Cerco de muro perimetral con malla y alambre razor en la parte de adelante de la escuela



Foto 5: Reparación de Cerco de muro perimetral con malla y alambre razor en la parte de adelante de la escuela





Foto 6: Reparación de porterias de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

