



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Las Victorias JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Quintas Las Victorias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0663-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1:



Foto 2: Estructura metalica en mal estado



Foto 3: Laminas en mal estado de cancha



Foto 4:




Foto 5: Cambio de lamina y estructura para pasillo para cubrir de lluvia




Foto 6: Ampliación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

