



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LAS VICTORIAS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0663-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Ampliacion de cocina



Foto 2: Ampliacion de Techo en Corredor




Foto 3: Desmontaje de techado



Foto 4: Instalacion de Lamina en techo



Foto 5: Ampliacion de Cocina



Foto 6: Ampliacion de Techo en gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

