

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CANTON EL CALVARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 3-157, COLONIA QUINTAS LOS APOSENTOS I, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
<p>Foto 1: INGENIERO JUNTO A DIRECTOR Y PRESIDENTA DE OPF</p>		<p>Foto 2: ENTRADA PRINCIPAL A ESTABLECIMIENTO</p>	
<p>Foto 3: COCINA ACTUAL QUE SERÁ AMPLIADA</p>		<p>Foto 4: AREA DE REMOJAR COCINA</p>	
<p>Foto 5: MURO MANCHADOS</p>		<p>Foto 6: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA GRADAS</p>	



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CANTON EL CALVARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 3-157, COLONIA QUINTAS LOS APOSENTO I, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024




Foto 7: AMPLIACIÓN DE COCINA A REMOZAR



Foto 8: VISTA TRASERA DE COCINA A REMOZAR



Foto 9: INGENIERO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 10: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA LOSA ACERO




Foto 11: VISTA INTERIOR DE COCINA



Foto 12: TECHO METALICO A CAMBIAR



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Control del Programa