



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo 2024



Foto 1: Lamina: Cambio de techo en un aula, por encontrarse muy deteriorada.



Foto 2: Ampliación de pared en y repello Sanitario de maestras.



Foto 3: Piso: El piso en el Sanitario de maestras se encuentra ya muy deteriorado ya que es torta.



Foto 4: Lavamanos: No se cuenta con un lavamanos en el sanitario de maestras.



Foto 5: Taza de baño: Se Cambiará por motivo que ya se encuentra en mal estado.




Foto 6: Piso: En el aula la torta se está agrietando y está undida en algunas partes se fundirá nuevamente y se colocará piso cerámico anti deslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos No-2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 7: Paltio: Se colocara torta y se nivelara por seguridad de los niños.



Foto 8: Banqueta, debido a que por la lluvia la pared se esta humedeciendo y esto estara su deterioro.



Foto 9: Costaneras: Se pintaran las Costaneras ya que se encuentran muy deterioradas (oxidadas)



Foto 10: Demolicion de torta y fundición en entrada Principal.



Foto 11: Colocación de piso entrada principal.




Foto 12: Instalación eléctrica en Sanitario de los niños ya que no se cuenta con luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 13: Ensamamiento, se colocara en la pared por fuera del salón de clases por humedad.



Foto 14: Banqueta frente a salones de clase se encuentra en mal estado, rajadas.



Foto 15: Canales - se encuentran ya picados por los años de uso.



Foto 15: Canales en mal estado, picados.



Foto 15: Canales






Foto 16: Chapa Debido al mal estado de las puertas no se puede cerrar ni abrir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  






**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2023



Foto 17: Porton: se traba la llave, se ha cambiado la chapa des veces esta en mal estado



Foto 18: Porton.



Foto 19: Baranda: se colocara una baranda ya que solo asi representa peligro para los niños



Foto 19: Pintura de Puertas y Porton




Foto 20: Reparación de puerta en bodega (biblioteca) no cierra ni abre



Foto 21: Fabricación de Techo metálico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del  OF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 