

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 5-71 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2440-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Consejo del Programa</p>	

Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTORA

Foto 2: INTERIOR DE COCINA

Foto 3: ESTRUCTURA PORTANTE OXIDADA Y EN MAL ESTADO

Foto 4: ESTRUCTURA DE VENTANA EN PESIMAS CONDICIONES

Foto 5: MEJORAMIENTO DE MESA DE TRABAJO

Foto 6: VISTA LATERAL DE COCINA A REMOZAR

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO	MUNICIPIO: CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ECUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 7A. AVENIDA 5-71 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 04-01-2440-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19/03/2024



Foto 7: VISTA INTERIOR DE COCINA



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: PUERTA DE METAL EN MAL ESTADO Y MUROS CON MARCAS DE HUMEDAD



Foto 10: LAMINA CON AGUJEROS



Foto 11: PISO FRACTURADO Y EN MAL ESTADO



Foto 12: AREA DONDE SE AMPLIARA LA COCINA



Maricela Alvizuris

Firma y sello del Presidente de la OPE

**ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL**

COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Explicador de Gastos del Programa