



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Avenida 1-71 zona 7, Aldea Buena Vista, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2442-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: COCINA: POLLETON TERMINADO




Foto 2: COCINA: mesas de concreto, terminadas



Foto 3: cocina: colocacion de techado, terminado y energia electrica



COCINA: terminada



pileta terminada



ventanas instaladas y mesa de concreto terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yalaira Yancy Gonzales*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

