



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Rosario, Aldea Cienanga Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2737-42	FECHA:	18/11/2024




Foto1: Instalar Laminas



Foto 2: Cracion de Gradass



Foto 3: Mantenimiento de Porton



Foto 4: Ampliar de Pavimento




Foto 5: Instalar Drenage



Foto 6: Creacion de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Silverio Santizo
Firma y sello del Presidente de la ORE



Enrique Jolón
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

