



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Cienaga Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2737-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Desmontado de Techo



Foto 2: Levantado de Gradass



Foto 3: Mantenimiento de Porton



Foto 4: Ampliacion de Pavimento



Foto 5: Instalacion de Drainage



Foto 6: Creacion de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Silverio Santizo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique Jolón
Firma y Sello Director Centro Educativo

