

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REFUGIO ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2738-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



Foto 7: AULA No.5 DEL MODULO D TECHADO CON GOTERAS, COSTANERAS DETERIORADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.



Foto 8: PUERTAS EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO



Foto 9: AULA No.7 DEL MODULO D TECHADO CON GOTERAS, COSTANERAS DETERIORADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.



Foto 10: AULA No.8 DEL MODULO D TECHADO CON GOTERAS, COSTANERAS DETERIORADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.



Foto 11: AULA No.9 DEL MODULO D AVERTURA ENTRE TECHO.





Foto 12: LAMINAS DETERIORADAS POR TIEMPO DE 25 AÑOS DE USO. CORREDOR MODULO B SIN CANALES NI BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Florencia Bertilla Chiquita Mux de Jutz  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Silvia Aracely Atquejay Ichaj de Salazar  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

