

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | CHIMALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL REFUGIO ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-01-2738-43 | FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL TECHADO DE LA ESCUELA . Modulo B,C,D. 8 AULAS Y BODEGA.



Foto 2: modulo B, C,D PUERTAS, BALCONES EN MATENIMIENTO EJECUTADO.



Foto 3: AULA No.1 DEL MODULO A TECHADO



Foto 4: AMPLIACION DE CANCHA



Foto 5: BODEGA Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: AMPLIACION DE CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Flores Bertilia Chiquita Mux de Jutzutz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Silvia Aracely Aiquejaj Ichaj de Salazar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

