

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REFUGIO ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2738-43	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1. VISTA PANORAMICA DEL TECHADO. MODULOS B,C,D AULAS Y BODEGA




Foto 2: BALCONES Y PUERTAS FINAL



Foto 3: TECHADO DE CADA SALON



Foto 4. AMOLIACION DE CANCHA



Foto 5. BODEGA Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6. AMPLIACION DE CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Florencia Bertilia Chiquita Mux de Jutzutz





Silvia Aracely Aquejaj Ichaj de Salazar

