

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Chimaltenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM Eugenio María de Hostos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5A. Calle 2-44 Colonia San Marcos Puerto Rico Zona 8 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-01-2752-42 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |



Foto1: Armado de Estructura



Foto 2: Colocación de bases



Foto 3: Finalización de instalación de bases




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

