

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2809-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
Foto 1: INGENIERO JUNTO A PRESIDENTA DE OPF Y DIRECTORAA		Foto 2: AREA DONDE SE AMPLIARA COCINA	
Foto 3: VISTA FRONTAL DONDE SE IMPLEMENTARA VENTANA		Foto 4: VISTA FRONTAL DEL AREA DON SE REALIZARA EL PISO TORTA DE CONCRETO	
Foto 5: INTERIOR DE COCINA		Foto 6: ESTRUCTURA DE MADERA PORTANTE CON SIGNOS DE POLILLA	



Dalila Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ING. MARXELA. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2809-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: VISTA FRONTAL DONDE SE REMOZARA TECHO METALICO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: DEMOLISIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN



Foto 10: VISTA LATERAL DEL AREA A REMOZAR



Foto 11: PISO DE TIERRA



Foto 12: VISTA FRONTAL DEL AREA DONDE SE IMPLEMENTARA ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA



Dalida Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709