



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 301	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonajuyú del Centro, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3088-45	FECHA:	15/05/2024

COCINA




Foto1:

BAÑOS SANITARIOS



Foto 2:

PAREDES Y PISO



Foto 3:

PAREDES Y PISO



Foto 4:

PAREDES Y PISO



Foto 5:

PAREDES Y PISO



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria Edmunda Coroy Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

