

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA 2-020 ZONA 2, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0008-45	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Reparación y mantenimiento de agua.



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina.



Foto 3: Reparación y mantenimiento de agua.




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 5: Estructura de Techo de cocina.




Foto 6: Reparación y mantenimiento de agua y sustitución de tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo

